

Lp	Numer rejestracyjny	Marka	Model	Typ nadwozia	Przeznaczenie	Pojemność silnika [cm3]	Rodzaj silnika	Moc w [kW]	Numer nadwozia VIN	Ładowność [kg]	DMC [kg]	Liczba miejsc	Rok produkcji	Przebieg około [km]	Data I rejestracji w PL	Kolor	Opis znanego sprzedającemu stanu technicznego	Cena wywoławcza [PLN NETTO]
1	DW 731SA	FIAT	DUCATO	FURGON / SKRZYNIA	CIĘŻAROWY	2287,00	DIESEL	88	ZFA25000001622978	1175	3490	7	2009	206.120 km	30.03.2009	Biały	niewielkie wgniecenie lewych, tylnych drzwi, nieszczelny lewy reflektor, brak elementu karoserii pod prawym reflektorem, nieliczne odpryski lakieru z ogniskami rdzy, rozładowany akumulator	15 280,00 PLN
2	DW 3667U	VOLKSWAGEN	TRANSPORTER	FURGON / SKRZYNIA	CIĘŻAROWY	2370,00	DIESEL	55	WV1ZZZ70ZYH010965	875	2800	5	1999	334.267 km	28.05.2012	Biały	małe odpryski lakieru z ogniskami rdzy na tylnej klapie, nieliczne obtarcia lakieru i tworzyw sztucznych, opony zimowe z 2012 roku, rozładowany akumulator	6 163,20 PLN
3	DW 491PN	FIAT	QUBO	MINIVAN	OSOBOWY	1248,00	DIESEL	55	ZFA22500000215118	---	1710	5	2011	179.414 km	30.03.2012	Zielony	zerwany łańcuch rozrządu wraz z następstwami (koszt naprawy wyceniony w autoryzowanym serwisie na 6.023 PLN netto), zabrudzona tapicerka siedzeń, niewielkie wgniecenie na tylnej klapie bagażnika, rozładowany akumulator	7 505,60 PLN
4	DW 245SA	FIAT	DUCATO	FURGON / SKRZYNIA	CIĘŻAROWY	2287,00	DIESEL	88	ZFA25000001622711	1175	3490	7	2009	177.560 km	30.03.2009	Biały	brak widocznych wgnieceń karoserii i uszkodzeń lakieru, tapicerka w dobrym stanie bez widocznych uszkodzeń - brudna, niewielkie obtarcia elementów z tworzyw sztucznych, rozładowany akumulator	15 840,00 PLN
5	DW 214UK	FIAT	QUBO	MINIVAN	OSOBOWY	1248,00	DIESEL	55	ZFA22500006834370	---	1710	5	2013	124.969 km	10.01.2014	Biały	powypadkowy - pojazd wpadł do rowu (przewrócony na bok), niezdatny do eksploatacji w takim stanie, rozładowany akumulator	6 897,60 PLN
6	DW 424SA	FIAT	DUCATO	FURGON / SKRZYNIA	CIĘŻAROWY	2287,00	DIESEL	88	ZFA25000001623965	1175	3490	7	2009	188.197 km	30.03.2009	Biały	fragmenty metalu w układzie olejowym (przetarte panewki i uszkodzona pompa oleju) - następstwem uszkodzona turbosprężarka - koszt naprawy w autoryzowanym serwisie szacowany na 12.789 PLN netto, rozładowany akumulator, niewielkie wgniecenia karoserii z odpryskami, niewielkie ogniska rdzy na progach, opony letnie z 2016	7 975,20 PLN
7	DW 368SA	FIAT	DUCATO	FURGON / SKRZYNIA	CIĘŻAROWY	2287,00	DIESEL	88	ZFA25000001623305	1175	3490	7	2009	253.137 km	30.03.2009	Biały	niewielkie ognisko rdzy na lewym progu, opony zimowe z 2009, brak zauważalnych wgnieceń karoserii, lekko wytarty materiał siedzeń, rozładowany akumulator	14 480,00 PLN
8	DW 805EJ	IVECO	DAILY 50C13V	FURGON / SKRZYNIA	CIĘŻAROWY	2800,00	DIESEL	92	ZFCF5090055502282	2680	5200	3	2004	159.050 km	27.08.2004	Biały	obtarcia lakieru, wgniecenia karoserii z odpryskami lakieru, niewielkie ogniska rdzy, wgniecenie ramy nad tylnymi drzwiami (uderzenie podczas cofania), uszkodzone tylne drzwi, niesprawny akumulator, opony zimowe z 2013	9 440,00 PLN
9	DW 976EJ	IVECO	DAILY 35S13	FURGON / SKRZYNIA	CIĘŻAROWY	2800,00	DIESEL	92	ZCFC3590045485392	1335	3490	3	2004	227.616 km	02.08.2004	Biały	odpryski lakieru, liczne wgniecenia karoserii, niewielkie ogniska rdzy, wgniecenie ramy nad tylnymi drzwiami (uderzenie podczas cofania), liczne uszkodzenia blacharskie, niesprawny akumulator	10 080,00 PLN