

| Lp | Numer rejestracyjny | Marka | Model | Typ nadwozia | Przeznaczenie | Pojemność silnika [cm3] | Rodzaj silnika | Moc w [kW] | Numer nadwozia VIN | Ładowność [kg] | DMC [kg] | Liczba miejsc | Rok produkcji | Przebieg około [km] | Data I rejestracji w PL | Kolor | Opis znanego sprzedającemu stanu technicznego | Cena wywoławcza [PLN NETTO] |
|----|---------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------------|----------------|------------|--------------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------|---|-----------------------------|
| 1 | DW 731SA | FIAT | DUCATO | FURGON / SKRZYNIA | CIĘŻAROWY | 2287,00 | DIESEL | 88 | ZFA25000001622978 | 1175 | 3490 | 7 | 2009 | 206.120 km | 30.03.2009 | Biały | niewielkie wgniecenie lewych, tylnych drzwi, nieszczelny lewy reflektor, brak elementu karoserii pod prawym reflektorem, nieliczne odpryski lakieru z ogniskami rdzy, rozładowany akumulator | 12 224,00 PLN |
| 2 | DW 3667U | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | FURGON / SKRZYNIA | CIĘŻAROWY | 2370,00 | DIESEL | 55 | WV1ZZZ70ZYH010965 | 875 | 2800 | 5 | 1999 | 334.267 km | 28.05.2012 | Biały | małe odpryski lakieru z ogniskami rdzy na tylnej klapie, nieliczne obtarcia lakieru i tworzyw sztucznych, opony zimowe z 2012 roku, rozładowany akumulator | 4 930,56 PLN |
| 3 | DW 491PN | FIAT | QUBO | MINIVAN | OSOBOWY | 1248,00 | DIESEL | 55 | ZFA22500000215118 | _____ | 1710 | 5 | 2011 | 179.414 km | 30.03.2012 | Zielony | zerwany łańcuch rozrządu wraz z następstwami (koszt naprawy wyceniony w autoryzowanym serwisie na 6.023 PLN netto), zabrudzona tapicerka siedzeń, niewielkie wgniecenie na tylnej klapie bagażnika, rozładowany akumulator | 6 004,48 PLN |
| 4 | DW 245SA | FIAT | DUCATO | FURGON / SKRZYNIA | CIĘŻAROWY | 2287,00 | DIESEL | 88 | ZFA25000001622711 | 1175 | 3490 | 7 | 2009 | 177.560 km | 30.03.2009 | Biały | brak widocznych wgnieceń karoserii i uszkodzeń lakieru, tapicerka w dobrym stanie bez widocznych uszkodzeń - brudna, niewielkie obtarcia elementów z tworzyw sztucznych, rozładowany akumulator | 12 672,00 PLN |
| 5 | DW 214UK | FIAT | QUBO | MINIVAN | OSOBOWY | 1248,00 | DIESEL | 55 | ZFA22500006834370 | _____ | 1710 | 5 | 2013 | 124.969 km | 10.01.2014 | Biały | powypadkowy - pojazd wpadł do rowu (przewrócony na bok), niezdatny do eksploatacji w takim stanie, rozładowany akumulator | 5 518,08 PLN |
| 6 | DW 424SA | FIAT | DUCATO | FURGON / SKRZYNIA | CIĘŻAROWY | 2287,00 | DIESEL | 88 | ZFA25000001623965 | 1175 | 3490 | 7 | 2009 | 188.197 km | 30.03.2009 | Biały | fragmenty metalu w układzie olejowym (przetarte panewki i uszkodzona pompa oleju) - następstwem uszkodzona turbosprężarka - koszt naprawy w autoryzowanym serwisie szacowany na 12.789 PLN netto, rozładowany akumulator, niewielkie wgniecenia karoserii z odpryskami, niewielkie ogniska rdzy na progach, opony letnie z 2016 | 6 380,16 PLN |
| 7 | DW 368SA | FIAT | DUCATO | FURGON / SKRZYNIA | CIĘŻAROWY | 2287,00 | DIESEL | 88 | ZFA25000001623305 | 1175 | 3490 | 7 | 2009 | 253.137 km | 30.03.2009 | Biały | niewielkie ognisko rdzy na lewym progu, opony zimowe z 2009, brak zauważalnych wgnieceń karoserii, lekko wytarty materiał siedzeń, rozładowany akumulator | 11 584,00 PLN |
| 8 | DW 805EJ | IVECO | DAILY 50C13V | FURGON / SKRZYNIA | CIĘŻAROWY | 2800,00 | DIESEL | 92 | ZFCF5090055502282 | 2680 | 5200 | 3 | 2004 | 159.050 km | 27.08.2004 | Biały | obtarcia lakieru, wgniecenia karoserii z odpryskami lakieru, niewielkie ogniska rdzy, wgniecenie ramy nad tylnymi drzwiami (uderzenie podczas cofania), uszkodzone tylne drzwi, niesprawny akumulator, opony zimowe z 2013 | 7 552,00 PLN |
| 9 | DW 976EJ | IVECO | DAILY 35S13 | FURGON / SKRZYNIA | CIĘŻAROWY | 2800,00 | DIESEL | 92 | ZCFC3590045485392 | 1335 | 3490 | 3 | 2004 | 227.616 km | 02.08.2004 | Biały | odpryski lakieru, liczne wgniecenia karoserii, niewielkie ogniska rdzy, wgniecenie ramy nad tylnymi drzwiami (uderzenie podczas cofania), liczne uszkodzenia blacharskie, niesprawny akumulator | 8 064,00 PLN |